

令和4年度

四條畷市通学路等交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表

【令和4年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

No.	校区	区分	写真	住所	路線名	事業主体	対策予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応内容
田原小-1	田原小	通学路		四條畷市 田原台 1丁目15番3号 地先	市道 下田原田原台1丁 目1号線 市道 田原台1丁目10号 線	市	令和4年度	対策済	通勤時間帯の渋滞時に抜け道として利用されることが多いため、スピードの速い車が通り、非常に危険。	消えた文字の塗り直しを実施。
田原小-2	田原小	通学路		四條畷市 大字上 田原333 地先	市道 上田原1号線 市道 田原1号線	市	令和6年度 以降	未対策	通勤時間帯にR168より抜け道として利用されることが多い。	より目立つ注意喚起看板の設置を検討する。
畷小-1	畷小	通学路		四條畷市 大字中 野406-1 地先	市道 岡山中野2号線	市 学校	令和6年度 以降	未対策	車やバイクの抜け道となっており、登下校の時間帯に子どもと接触しそうになり、非常に危険である。	学校から歩道及びグリーンベルトを使用するよう、安全指導を実施。バイク、車に向けた、注意喚起看板の設置を検討していく。
畷小-2	畷小	通学路		四條畷市 清滝中 町11-14 地先	市道 菰屋清滝線	警察 市	令和5年度 以降	未対策	坂道で車やバイク、自転車がのスピードが出やすく、通学路であるが横断歩道が無く、大変危険である。	現状、歩行者が待機できる場所（歩行者だまり）がない。 新しく住宅が建築されており、そこから通学する児童がいるのであれば、横断歩道は必要となる。 今後、畷小-2、畷小-3を踏まえて、1箇所に集約し、最善の策を検討していく。
畷小-3	畷小	通学路		四條畷市 大字清 瀧38 地先	市道 菰屋清滝線	警察 市	令和5年度 以降	未対策	坂道で車やバイク、自転車がのスピードが出やすく、通学路であるが横断歩道が無く、大変危険である。	現状、歩行者が待機できる場所（歩行者だまり）がない。 新しく住宅が建築されており、そこから通学する児童がいるのであれば、横断歩道は必要となる。 今後、畷小-2、畷小-3を踏まえて、1箇所に集約し、最善の策を検討していく。
畷小-4	畷小	通学路		四條畷市 大字清 瀧38 地先	市道 菰屋清滝線	市	令和5年度 以降	未対策	通学路であるが歩道が無い上に、側溝があり蓋もない状態である。児童が通るには大変危険である。	畷小-2、畷小-3の今後の対策を踏まえて、側溝脇に反射板やポストコーンの設置等を検討する。

【令和4年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

No.	校区	区分	写真	住所	路線名	事業主体	対策予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応内容
畷小-5	畷小	通学路		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	未対策	側溝があり蓋もない状態である。児童が通るには大変危険である。	蓋掛けすることで歩行空間の確保を検討している。
畷小-6	畷小	通学路		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度以降	対応中	グリーンベルトが設置されているが、幅が細い上に電柱があり、児童が通る際、グリーンベルトを大きくはみ出さなければならぬ危険である。	占有者と電柱移設の協議を行い、対応については関係課（建設整備課、都市政策課）と検討中である。
畷小-7	畷小	通学路		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	未対策	横断歩道は設置されているが、車の通行量が多く、スピードも出やすく、児童が横断するには大変危険である。	歩道周辺を緑色の区画線で囲む等横断歩道を目立つようにできないか検討中である。
畷小-8	畷小	通学路		四條畷市 中野2丁目2番44号 地先	市道 中野2丁目2号線	市	令和5年度	未対策	児童の通学路であるが、車の抜け道になっており、中央線もなく対向車を避けるために走行が膨らみやすくスピードが出やす。以前に車が歩道に乗り上げる事故が発生し、大変危険である。	四條畷警察と歩道たまりの安全対策について協議を行い、対応したい。現時点で、横断歩道前のたまりの拡幅及びガードレールの設置を検討中である。
忍小-1	忍小	通学路		四條畷市 岡山東2丁目4番1号～4丁目6番43号	市道 岡山2号線	市	令和5年度	対応予定	歩道がない。交通量も多い。	物理的に歩道を設置することは困難なため、ドライバーへの注意喚起看板の設置を検討中である。
岡部小-1	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目9番1号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和5年度	対応予定	用水路の転落防止のフェンスが一部外れていて児童が落ちそうで怖い	フェンスの追加設置を検討している。但し、意図的に外されているのであれば農水との関係が危惧されるため、関係課（下水道河川課）と調整中である。

【令和4年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

No.	校区	区分	写真	住所	路線名	事業主体	対策予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応内容
岡部小-2	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目10番14号 地先	市道 岡山砂2号線	市 学校	令和4年度	対策済	駐車場のフェンスが歩道側にゆがんでいる	私有地のフェンスであり、修繕を指示するのは困難なため、通学の際には、気を付けて通るように指導。
岡部小-3	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目11番3号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和5年度	未対策	歩道上の金属の蓋が歪み、段差もできている	補修又は取替を検討中である。
岡部小-4	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目19番20号 地先	市道 岡山砂2号線	市	令和5年度	対応予定	緑のポールが割れており、割れ口が鋭く危ない	撤去による対応を検討中である。
岡部小-5	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目11番6号 地先	私道	土地所有者 市	令和4年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができています	補修材により。修繕を行った。
岡部小-6	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目6番4号 地先	市道 岡山5丁目6号線	市	令和4年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができています	補修材により。修繕を行った。
岡部小-7	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目1番20号 地先	市道 岡山5丁目14号線	市	令和4年度	対策済	アスファルトがはがれ、穴ができています	補修材により。修繕を行った。
岡部小-8	岡部小	通学路		四條畷市 岡山5丁目4番23号 地先	市道 岡山5丁目14号線	市	令和4年度	対策済	讃良川2号橋のたもとが、雨の日になると水たまりができ、雨量が多いと大きな水たまりができる。	補修材により。修繕を行った。

【令和4年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

No.	校区	区分	写真	住所	路線名	事業主体	対策予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応内容
岡部小-9	岡部小	通学路		四條畷市 中野本町27-2 地先	市道 清滝川分水路	大阪府	令和4年度	対策済	フェンスの一部が破損している	フェンス破損部分修繕済 
岡部小-10	岡部小	通学路		四條畷市 西中野2丁目1番～8番 地先	市道 蔀屋清滝線	市	令和4年度	対策済	通学路であるが、道がでこぼこしていて、歩き辛く、危険である。	補修材により。修繕を行った。
岡部小-11	岡部小	通学路		四條畷市 西中野3丁目1番31号 地先	市道 蔀屋清滝線	市	令和4年度	対策済	通学路であるが、道がでこぼこしていて、歩き辛く、危険である。	補修材により。修繕を行った。 段差改善を検討する。
畷中-1	畷中	通学路		四條畷市 大字清瀧369-37 地先	蔀屋清滝線	警察	令和4年度	対策済	信号がない割には、人が良くわたる道路で、横断歩道も消えかけているので危険だと思う。	東と西に信号機があるため、信号機の新設は困難である。 横断歩道の引き直しについては、住宅建設業者が引き直しを実施済
畷中-2	畷中	通学路		四條畷市 清滝中町4-5 地先	清滝中町3号線	市警察	令和6年度以降	未対策	住宅地で道幅も狭く、T字路ですが、非常に見えにくく、止まれの看板もありますが、植え込みで見にくくなっています。	「とまれ」の塗り直しは、実施済。 幅員が狭いことから横断歩道の設置は困難なため、バイク、車に向けた、注意喚起看板の設置を検討していく。
畷中-3	畷中	通学路		四條畷市 中野本町40-3 地先	中野本町11号線	市警察	令和4年度	対策済	見通しの悪いカーブもあり、頻繁に人が行き来するため危険だと思います。	「停止線・とまれ」の塗り直しは、実施済み。 今後、飛び出し坊やの看板製作、現場設営について、検討していく。
畷中-4	畷中	通学路		四條畷市 中野本町40-3 地先	中野22号線	市学校	令和5年度以降	未対策	川沿いの木にカラスの巣があり、カラスが多発。怖くて子供が通れないと、別の道から登校しています。	カラスの駆除は困難なため、別の通学路を学校とPTA間で協議を行い、通学路の変更を検討する。

【令和4年度 四條畷市通学路交通安全プログラム 安全対策箇所一覧表】

No.	校区	区分	写真	住所	路線名	事業主体	対策予定年度	対策状況	状況	対策内容・対応内容
畷中-6	畷中	通学路		四條畷市 岡山4丁目17番11号地先	岡山4丁目18号線	自治会 市警察	令和6年度以降	未対策	街灯が少なく、冬場は18時頃になると真っ暗になります。停車している車などもあり、不安になります。	路上駐車に対する注意喚起の看板設置、110番通報の奨励、バイク、車に向けた、注意喚起看板の設置を検討中である。
西中-1	西中	通学路		四條畷市 米崎町9番11号～32号 (踏切に通ずる道路)	南野1号線	学校市	令和4年度	対策済	細い道路を歩行者、自転車、バイク、自動車が通るため交通事故の危険がある。	幅員が狭くグリーンベルトの施工が困難なため、学路を住宅街の道へ変更するよう、学校へ依頼
西中-2	西中	通学路		四條畷市 南野1丁目7番9号地先 (国道170号)	国道170号	大阪府	令和4年度	対策済	一人の生徒の通学路であるが、交通量が非常に多く、信号のない交差点であるため、交通事故の危険がある。(防犯カメラ設置されている)	横断歩道があり、既に防犯カメラ、「飛び出し坊や」の看板も設定されている。近接の信号がある横断歩道を使用する通学路を検討するよう、学校へ依頼。
なわてすみれ園-1	なわてすみれ園	おさんぽコース		四條畷市 江瀬美町5-22	私道	市 保育施設	令和4年度	対策済	老朽化した建物があり、崩落物(瓦)があり、危険	生活環境課より所有者に是正勧告を行い、家屋修繕済。